



Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

Solutions



MACP-011032

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

حالة المخزون

شحن من

طريقة الشحن

MACP-011032

Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD

 MACP-011032.pdf

 خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة

33983 pcs stock


هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













MACP-011032 مواصفات

رقم القطعة	MACP-011032
الصانع	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
وصف	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
الكمية متاحة	33983 pcs
ورقة البيانات	 MACP-011032.pdf
تجار الأجهزة حزمة	6-SMD
سلسلة	-
عودة الخسارة	-19dB
السلطة - ماكس	0.5W
التعبئة والتغليف	Cut Tape (CT)
حزمة / كيس	6-SMD, No Lead
اسماء اخرى	1465-1805-1
(MSL) مستوى الحساسية للرطوبة	1 (Unlimited)
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
عزل	20dB
فقدان الإدراج	-
تردد	5MHz ~ 1.2GHz
وصف تفصيلي	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 7dB 0.5W 6-SMD, No Lead
اقتران عامل	7dB
نوع مقرنة	Standard
التطبيقات	General Purpose

العلامات ذات الصلة

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011032	موزع MACP-011032	المزود MACP-011032
سعر MACP-011032	صور MACP-011032	صورة MACP-011032
MACP-011032 PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات MACP-011032	MACP-011032 Datasheet
المالية MACP-011032	اشتر MACP-011032	اشتر Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011032
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011032	المزود Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	موزع Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011032	Aeroflex Circuit Technology MACP-011032	Aeroflex MACP-011032
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011032	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011032	M/A-Com Technology Solutions MACP-011032
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011032	MACOM Technology Solutions MACP-011032	

منتجات ذات صلة

 <p>MACP-011015 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD 24969 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>MACP-010563-TR1000 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN 4446 pcs في المخزن: RFQ</p>
 <p>MACP-011038 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 5028 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>MACP-011013 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD 75305 pcs في المخزن: RFQ</p>
 <p>MACP-011033 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 34032 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>MACPCT0030 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 27402 pcs في المخزن: RFQ</p>
 <p>MACP-010563-001SMB مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 4608 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>MACP-011014 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD 34558 pcs في المخزن: RFQ</p>
 <p>MACP-011035 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 31816 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>MACP-011010 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 69745 pcs في المخزن: RFQ</p>
 <p>MACP-011036 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 4034 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>MACP-011034 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 34659 pcs في المخزن: RFQ</p>

حقوق الطبع والنشر © 2020 موزع مونتوقة للمكونات الإلكترونية

البريد الإلكتروني: Info@infinity-electronic.com

مبنى جابلورد التجاري ، 114-118 شارع لوكهارت ، وان تشاي ، هونغ كونغ ، IF العنوان: 17

