



CP0402A1880DLTR

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج:

جداول البيانات:

حالة RoHS

حالة المخزون

شحن من

طريقة الشحن

CP0402A1880DLTR

AVX Corporation

RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402

 CP0402A1880DLTR.pdf

 يحتوي على رصاص / بنفايات غير متوافق


459126 pcs stock

هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

طلب الإقتباس













مواصفات CP0402A1880DLTR

رقم القطعة	CP0402A1880DLTR
الصانع	AVX Corporation
وصف	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	يحتوي على رصاص / بنفايات غير متوافق
الكمية متاحة	459126 pcs
ورقة البيانات	 CP0402A1880DLTR.pdf
تجار الأجهزة حزمة	0402
سلسلة	-
عودة الخسارة	23dB
السلطة - ماكس	3W
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	0402 (1005 Metric)
مستوى الحساسية للرقوبة (MSL)	1 (Unlimited)
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Contains lead / RoHS non-compliant
عزل	-46dB
فقدان الإدراج	0.25dB
تردد	1.85GHz ~ 1.91GHz
وصف تفصيلي	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 18.2dB 3W 0402 (1005 Metric)
اقتران عامل	18.2dB
نوع مقرنة	Standard
التطبيقات	PCS

العلامات ذات الصلة

AVX Corporation CP0402A1880DLTR	CP0402A1880DLTR موزع	المزود CP0402A1880DLTR
سعر CP0402A1880DLTR	صور CP0402A1880DLTR	صورة CP0402A1880DLTR
CP0402A1880DLTR PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات CP0402A1880DLTR	CP0402A1880DLTR Datasheet
المالية CP0402A1880DLTR	اشتر CP0402A1880DLTR	اشتر AVX Corporation CP0402A1880DLTR
AVX Corporation CP0402A1880DLTR	المزود AVX Corporation	موزع AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1880DLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880DLTR	

منتجات ذات صلة

<div></div> <div>CP0402A1950ALTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 414676 pcs في المخزن: RFQ</div>	<div></div> <div>CP0402A1880BNTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 436936 pcs في المخزن: RFQ</div>
<div></div> <div>CP0402A1890ALTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 502970 pcs في المخزن: RFQ</div>	<div></div> <div>CP0402A1880ELTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 415023 pcs في المخزن: RFQ</div>
<div></div> <div>CP0402A1880ANTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 393543 pcs في المخزن: RFQ</div>	<div></div> <div>CP0402A1880DNTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 435221 pcs في المخزن: RFQ</div>
<div></div> <div>CP0402A1880BLTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 429093 pcs في المخزن: RFQ</div>	<div></div> <div>CP0402A1880CLTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 432171 pcs في المخزن: RFQ</div>
<div></div> <div>CP0402A1890ELTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 459521 pcs في المخزن: RFQ</div>	<div></div> <div>CP0402A1880ALTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 409591 pcs في المخزن: RFQ</div>
<div></div> <div>CP0402A1880ENTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 479821 pcs في المخزن: RFQ</div>	<div></div> <div>CP0402A1880CNTR مصنعين : AVX Corporation وصف : RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 460616 pcs في المخزن: RFQ</div>