



Tamura

LA01P085S05

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

حالة المخزون

شحن من

طريقة الشحن

LA01P085S05

Tamura

SENSOR

 1.LA01P085S05.pdf

 2.LA01P085S05.pdf

 خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة

7438 pcs stock



هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













مواصفات LA01P085S05

رقم القطعة	LA01P085S05
الصانع	Tamura
وصف	SENSOR
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
الكمية متاحة	7438 pcs
ورقة البيانات	 1.LA01P085S05.pdf  2.LA01P085S05.pdf
الجهود - توريد	4.5 V ~ 5.5 V
سلسلة	LA01P
نوع الاستشعار	Hall Effect, Open Loop
حساسية	25mV/A
وقت الاستجابة	1µs
الاستقطاب	Bidirectional
التعبئة والتغليف	Bulk
حزمة / كيس	Module
الناتج	Ratiometric, Voltage
اسماء اخرى	9-LA01P085S05ZY MT7413
درجة حرارة التشغيل	-40°C ~ 90°C
عدد القنوات	1
تصاعد نوع	Through Hole
الخطي	±1%
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
تردد	DC ~ 400kHz
لقياس	AC/DC
وصف تفصيلي	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
(الحالي - توريد) ماكس	10mA
الحالي - الاستشعار	85A
دقة	±1%

العلامات ذات الصلة

Tamura LA01P085S05	موزع LA01P085S05	المزود LA01P085S05
سعر LA01P085S05	صور LA01P085S05	صورة LA01P085S05
LA01P085S05 PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات LA01P085S05	LA01P085S05 Datasheet
المالية LA01P085S05	اشتر LA01P085S05	Tamura LA01P085S05 اشتر
Tamura LA01P085S05	المزود Tamura	Tamura موزع
Tamura LA01P085S05		

منتجات ذات صلة

 <p>LA01P046S05 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 6605 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>LA02P054S03 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 6509 pcs في المخزن: RFQ</p>
 <p>LA01P035S05 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 7069 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 8433 pcs في المخزن: RFQ</p>
 <p>LA02P085S03 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 6260 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 8061 pcs في المخزن: RFQ</p>
 <p>LA01M041S05 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 7112 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>LA02P035S03 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 8292 pcs في المخزن: RFQ</p>
 <p>LA01P170S05 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 4602 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 8000 pcs في المخزن: RFQ</p>
 <p>LA01M032S05 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 7127 pcs في المخزن: RFQ</p>	 <p>LA01M035S05 مصنعين: Tamura وصف: SENSOR 8381 pcs في المخزن: RFQ</p>