



AVX Corporation

## CP0402A1960DLTR

رقم القطعة:

CP0402A1960DLTR

المصنع / العلامة التجارية:

AVX Corporation

وصف المنتج

RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402

جداول البيانات:

 CP0402A1960DLTR.pdf

حالة RoHS

 يحتوي على رصاص / بنفايات غير متوافق

حالة المخزون

508557 pcs stock

شحن من

هونغ كونغ


طريقة الشحن

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













### مواصفات CP0402A1960DLTR

رقم القطعة	CP0402A1960DLTR
الصانع	AVX Corporation
وصف	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	يحتوي على رصاص / بنفايات غير متوافق
الكمية متاحة	508557 pcs
ورقة البيانات	 CP0402A1960DLTR.pdf
تجار الأجهزة حزمة	0402
سلسلة	-
عودة الخسارة	23dB
السلطة - ماكس	3W
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	0402 (1005 Metric)
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL)	1 (Unlimited)
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Contains lead / RoHS non-compliant
عزل	-35dB
فقدان الإدراج	0.25dB
تردد	1.93GHz ~ 1.99GHz
وصف تفصيلي	RF Directional Coupler PCS 1.93GHz ~ 1.99GHz 18dB 3W 0402 (1005 Metric)
اقتران عامل	18dB
نوع مقترنة	Standard
التطبيقات	PCS

### العلامات ذات الصلة

AVX Corporation CP0402A1960DLTR	موزع CP0402A1960DLTR	المزود CP0402A1960DLTR
سعر CP0402A1960DLTR	صور CP0402A1960DLTR	صورة CP0402A1960DLTR
CP0402A1960DLTR PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات CP0402A1960DLTR	CP0402A1960DLTR Datasheet
المالية CP0402A1960DLTR	اشتر CP0402A1960DLTR	اشتر AVX Corporation CP0402A1960DLTR
AVX Corporation CP0402A1960DLTR	AVX Corporation المزود	موزع AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1960DLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1960DLTR	

### منتجات ذات صلة

 <p><b>CP0402A1950FLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 464652 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A2442ALTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402 409460 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A2400FLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 2.4GHZ 0402 505573 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1950CLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 486772 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1960ELTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 454403 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A2140ELTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 2.14GHZ 0402 383642 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A2400ELTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 2.4GHZ 0402 513383 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1950ELTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 392608 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A2350FLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 2.35GHZ 0402 489817 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1950DLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 474253 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1960CNTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 380691 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1960ALTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 433792 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

حقوق الطبع والنشر © 2020 موزع موثوقة للمكونات الإلكترونية

البريد الإلكتروني: Info@infinity-electronic.com

مبنى جابلورد التجاري ، 114-118 شارع لوكهارت ، وان تشاي ، هونغ كونغ ، ف العنوان: 17

