



AVX Corporation

## CP0402A1880ENTR

رقم القطعة:

CP0402A1880ENTR

المصنع / العلامة التجارية:

AVX Corporation

وصف المنتج

RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402

جداول البيانات:

 CP0402A1880ENTR.pdf

حالة RoHS

 خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة

حالة المخزون

479821 pcs stock

شحن من

هونغ كونغ


طريقة الشحن

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













### مواصفات CP0402A1880ENTR

رقم القطعة	CP0402A1880ENTR
الصانع	AVX Corporation
وصف	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
الكمية متاحة	479821 pcs
ورقة البيانات	 CP0402A1880ENTR.pdf
تجار الأجهزة حزمة	0402
سلسلة	-
عودة الخسارة	26dB
السلطة - ماكس	3W
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	0402 (1005 Metric)
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL)	1 (Unlimited)
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
عزل	-44dB
فقدان الإدراج	0.25dB
تردد	1.85GHz ~ 1.91GHz
وصف تفصيلي	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 20dB 3W 0402 (1005 Metric)
اقتران عامل	20dB
نوع مقترنة	Standard
التطبيقات	PCS

### العلامات ذات الصلة

AVX Corporation CP0402A1880ENTR	موزع CP0402A1880ENTR	المزود CP0402A1880ENTR
سعر CP0402A1880ENTR	صور CP0402A1880ENTR	صورة CP0402A1880ENTR
CP0402A1880ENTR PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات CP0402A1880ENTR	CP0402A1880ENTR Datasheet
المالية CP0402A1880ENTR	اشتر CP0402A1880ENTR	اشتر AVX Corporation CP0402A1880ENTR
AVX Corporation CP0402A1880ENTR	AVX Corporation المزود	موزع AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1880ENTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880ENTR	

### منتجات ذات صلة

 <p><b>CP0402A1950CLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 486772 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1950BLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 487993 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1890ALTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 502970 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880CLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 432171 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1880DNTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 435221 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1950ALTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 414676 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1880ELTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 415023 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880DLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 459126 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1890ELTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 459521 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880CNTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 460616 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0402A1950DLTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 474253 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0402A1880BNTR</b> مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 436936 pcs في المخزن:</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

حقوق الطبع والنشر © 2020 موزع موثوقة للمكونات الإلكترونية

البريد الإلكتروني: Info@infinity-electronic.com

مبنى جابلورد التجاري ، 114-118 شارع لوكهارت ، وان تشاي ، هونغ كونغ ، ف العنوان: 17

