



AVX Corporation

CP0402A1880ANTR

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

حالة المخزون

شحن من

طريقة الشحن

CP0402A1880ANTR

AVX Corporation

RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402

 CP0402A1880ANTR.pdf

 خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة

393543 pcs stock


هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













مواصفات CP0402A1880ANTR

| | |
|-------------------------------------|---|
| رقم القطعة | CP0402A1880ANTR |
| الصانع | AVX Corporation |
| وصف | RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 |
| حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 393543 pcs |
| ورقة البيانات |  CP0402A1880ANTR.pdf |
| تجار الأجهزة حزمة | 0402 |
| سلسلة | - |
| عودة الخسارة | 25dB |
| السلطة - ماكس | 3W |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) |
| حزمة / كيس | 0402 (1005 Metric) |
| مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| عزل | -35dB |
| فقدان الإدراج | 0.5dB |
| تردد | 1.85GHz ~ 1.91GHz |
| وصف تفصيلي | RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 12.3dB 3W 0402 (1005 Metric) |
| اقتران عامل | 12.3dB |
| نوع مقترنة | Standard |
| التطبيقات | PCS |

العلامات ذات الصلة

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| AVX Corporation CP0402A1880ANTR | موزع CP0402A1880ANTR | المزود CP0402A1880ANTR |
| سعر CP0402A1880ANTR | صور CP0402A1880ANTR | صورة CP0402A1880ANTR |
| CP0402A1880ANTR PDF Datasheet | تنزيل ورقة البيانات CP0402A1880ANTR | CP0402A1880ANTR Datasheet |
| المالية CP0402A1880ANTR | اشترى CP0402A1880ANTR | اشترى AVX Corporation CP0402A1880ANTR |
| AVX Corporation CP0402A1880ANTR | AVX Corporation المزود | موزع AVX Corporation |
| AVX Corporation CP0402A1880ANTR | AVX Corporation [MIL] CP0402A1880ANTR | |

منتجات ذات صلة

| | |
|--|--|
|  <p>CP0402A1810CNTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 502613 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |  <p>CP0402A1880DLTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 459126 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CP0402A1880DNTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 435221 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |  <p>CP0402A1880BLTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 429093 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CP0402A1880CLTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 432171 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |  <p>CP0402A1880CNTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 460616 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CP0402A1842ALTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 509192 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |  <p>CP0402A1880BNTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 436936 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CP0402A1842DLTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 450583 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |  <p>CP0402A1810BNTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 513040 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CP0402A1880ALTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 409591 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |  <p>CP0402A1441ALTR مصنعين: AVX Corporation وصف: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0402 502227 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p> |

حقوق الطبع والنشر © 2020 موزع موثوقة للمكونات الإلكترونية

البريد الإلكتروني: Info@infinity-electronic.com

مبنى جابلورد التجاري ، 118-114 شارع لوكهارت ، وان تشاي ، هونغ كونغ ، ف العنوان: 17

