
Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
MACP-011015


رقم القطعة:
المصنع / العلامة التجارية:
وصف المنتج
جداول البيانات:
حالة RoHS
حالة المخزون
شحن من
طريقة الشحن

MACP-011015
Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
RF DIR COUPLR 40MHZ-1.25GHZ 5SMD
 MACP-011015.pdf
 خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
24969 pcs stock
هونغ كونغ
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**Solutions**

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













[طلب الإقتباس](#)
MACP-011015 مواصفات

رقم القطعة	MACP-011015
الصانع	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
وصف	RF DIR COUPLR 40MHZ-1.25GHZ 5SMD
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
الكمية متاحة	24969 pcs
ورقة البيانات	 MACP-011015.pdf
تجار الأجهزة حزمة	5-SMD
سلسلة	-
عودة الخسارة	30dB
السلطة - ماكس	250mW
التعبئة والتغليف	Cut Tape (CT)
حزمة / كيس	5-SMD Module
اسماء اخرى	1465-1711-1
(MSL) مستوى الحساسية للربطية	1 (Unlimited)
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
عزل	-
فقدان الإدراج	1.9dB
تردد	40MHz ~ 1.25GHz
وصف تفصيلي	RF Directional Coupler General Purpose 40MHz ~ 1.25GHz 8dB 250mW 5-SMD Module
اقتران عامل	8dB
نوع مقرنة	Standard
التطبيقات	General Purpose

العلامات ذات الصلة

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011015	موزع MACP-011015	المزود MACP-011015
سعر MACP-011015	صور MACP-011015	صورة MACP-011015
MACP-011015 PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات MACP-011015	MACP-011015 Datasheet
المالية MACP-011015	اشتر MACP-011015	اشتر Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011015
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011015	المزود Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	موزع Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011015	Aeroflex Circuit Technology MACP-011015	Aeroflex MACP-011015
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011015	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011015	M/A-Com Technology Solutions MACP-011015
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011015	MACOM Technology Solutions MACP-011015	

منتجات ذات صلة

 <p>MACP-011010 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 69745 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010563-000000 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN 6556 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011035 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 31816 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010563-TR1000 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN 4446 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011038 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 5028 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011013 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD 75305 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010563-001SMB مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 4608 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011034 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 34659 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011033 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 34032 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011014 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD 34558 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011032 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 33983 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011036 مصنعين: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) وصف: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD 4034 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>

حقوق الطبع والنشر © 2020 موزع متوفرة للمكونات الإلكترونية

البريد الإلكتروني: Info@infinity-electronic.com

مبنى جابلورد التجاري ، 114-118 شارع لوكهارت ، وان تشاي ، هونغ كونغ ، IF العنوان: 17

