



HDH-01537CI(40)

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات

حالة RoHS

حالة المخزون

شحن من

طريقة الشحن

HDH-01537CI(40)

Hirose

RF DIR COUPLER 1.5GHZ

 1.HDH-01537CI(40).pdf

 2.HDH-01537CI(40).pdf

 خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة

6018 pcs stock



هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













مواصفات HDH-01537CI(40)

رقم القطعة	HDH-01537CI(40)
الصانع	Hirose
وصف	RF DIR COUPLER 1.5GHZ
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
الكمية متاحة	6018 pcs
ورقة البيانات	 1.HDH-01537CI(40).pdf  2.HDH-01537CI(40).pdf
تجار الأجهزة حزمة	-
سلسلة	HDH
عودة الخسارة	20.8dB
السلطة - ماكس	50W
التعبئة والتغليف	Bulk
حزمة / كيس	-
اسماء اخرى	*HDH-01537CI(40)-ND
(MSL) مستوى الحساسية للربطية	1 (Unlimited)
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
عزل	57dB
فقدان الإدراج	0.5dB
تردد	1.5GHz
وصف تفصيلي	RF Directional Coupler General Purpose 1.5GHz 37dB 50W
اقتران عامل	37dB
نوع مقرنة	Standard
التطبيقات	General Purpose

العلامات ذات الصلة

Hirose HDH-01537CI(40)	موزع HDH-01537CI(40)	المزود HDH-01537CI(40)
سعر HDH-01537CI(40)	صور HDH-01537CI(40)	صورة HDH-01537CI(40)
HDH-01537CI(40) PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات HDH-01537CI(40)	HDH-01537CI(40) Datasheet
المالية HDH-01537CI(40)	اشتر HDH-01537CI(40)	اشتر Hirose HDH-01537CI(40)
Hirose HDH-01537CI(40)	المزود Hirose	موزع Hirose
Hirose HDH-01537CI(40)	Hirose Electric Co Ltd HDH-01537CI(40)	

منتجات ذات صلة

 <p>HDH-01703CHD(31) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD 6289 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>HDH-01720CID(40) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1.7GHZ 225 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>HDH-01520GID(31) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ MODULE 4023 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>HDH-01520GID(40) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1.5GHZ 262 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>HDH-01510GID(31) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ MODULE 5309 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>HDH-01503GHD(40) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1.5GHZ 243 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>HDH-01510GID(40) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1.5GHZ 264 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>HDH-01703CHD(40) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1.7GHZ 230 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>HDH-01710CID(40) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1.7GHZ 242 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>HDH-01706CID(40) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1.7GHZ 238 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>HDH-01530CI(40) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1.5GHZ 6087 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>HDH-01703CH(40) مصنعين: Hirose وصف: RF DIR COUPLER 1.7GHZ 273 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>

حقوق الطبع والنشر © 2020 موزع مونتوقة للمكونات الإلكترونية

البريد الإلكتروني: Info@infinity-electronic.com

مبنى جايلورد التجاري ، 114-118 شارع لوكهارت ، وان تشاي ، هونغ كونغ ، فالعنوان: 17

